

# E53. C4K-H 压电控制器 用户手册

版本: V5.0 日期: 2024.04



### 本文档介绍了以下产品:

■ E53.C4K-H

# 声明

## 声明!

本用户手册为 E53.C4K-H 压电陶瓷控制器用户手册,具体使用本控制器前,请详细阅读本用户手册。使用过程中应按手册中的说明进行操作,若存在问题,请与本公司联系,寻求技术支持。如未按本手册操作或自行对本产品进行拆卸改造,本公司将不对由此所产生的任何后果承担责任。

请阅读以下内容,以避免人身伤害,并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。 为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定的范围内使用。

## 须知!

- > 请勿触摸产品及其附件的任何裸露端。
- > 内部有高压,不得私自打开机箱。
- ▶ 请勿带电拔插输入线、输出线、传感器电缆。
- > 请保持产品表面清洁及干燥、不要在潮湿或静电较大的环境下操作。
- 》 使用完毕后,关闭控制器开关前应先将输出电压清零,并将闭环状态切换为开环状态。

#### 危险!

- 本手册描述的压电功率放大器是能够输出高电流的高压设备,如果使用不当会引起严重的甚至 是致死的伤害。
- > 强烈的建议您, 千万不要触碰任何连接高压输出的部分。
- > 特别注意如果您连接了除本公司以外的其它产品,请遵循通用的事故预防规程。
- > 从事高压放大需要培训专业的操作人员。

### 警告!

- 如果电压超出 PZT 的可承受范围,将会对 PZT 造成永久损坏。PZT 两极加入电压前,必须确保 PZT 的正负两极接法正确,且操作电压在这个 PZT 允许范围内。
- ▶ 如果仪器的更改或维护不是专业人员进行,维护不当或因非正确使用造成的后果,本公司不承担任何责任。
- ▶ 更改或维护必须且只能由专业的人员进行。在维护时,只能使用原装部件。

### 谨慎!

E53 系列控制器机壳为散热导体,需要被安装在水平面上具有 3cm 空气流通面积的区域内,或者安装在具有散热装置的平面上。垂直方向防止内部对流,不充足的气流将会引起设备过热或仪器过早损坏。

# 目录

1. 概述	2
1.1 典型特性	2
1.2 典型应用	2
1.3 订购信息	2
2. 功能框图	
3. 产品外观	
4. 功率计算	
5. 接口	
6. 注意事项及建议	
7. 联系我们	5



# 1.1 典型特性

- ▶ 4 通道版本可使用切换方式驱动 4 支压电螺钉
- ▶ 24V DC/1A(20V ~ 30V) 供电
- ▶ 额定输出功率 9W
- ▶ 静电功耗 < 5W
- ▶ 上位机软件控制
- ▶ 小体积


# 1.2 典型应用

- ▶ 压电螺钉驱动
- ▶ 压电马达驱动

# 1.3 订购信息

- ▶ E53.C4K-H——压电螺钉控制器,上位机通信控制
- ▶ 可根据用户需求定制







# 3. 产品外观



# 4. 功率计算

● 平均输出功率 (正弦波操作方式)

Pa ≈ Upp • Us • f• Cpiezo


上述公式中:

Pa= 平均功率 [W] Cpiezo= 压电陶瓷静电容量 [F]

Upp=驱动输出的峰峰电压 [V] f=正弦波的工作频率 [Hz]

Us= 驱动电压 [V] ( (Vs+) - (Vs-) )


#### 额定功率下,输出电压/频率曲线



# 5. 接口



编号	功能	功能描述
1	电源指示灯	通电后常亮
2	USB 接口	USB 通信接口
3	RS232/422 接口	见接口引脚定义
4	压电螺钉连接器	压电螺钉控制接口 1
(5)	压电螺钉连接器	压电螺钉控制接口 2
6	压电螺钉连接器	压电螺钉控制接口 3
7	压电螺钉连接器	压电螺钉控制接口 4
8	过流指示灯	亮起则控制器处于过流状况,否则正常



RS-232/422 接口引脚定义



编号	功能	描述
1	开关	电源开关
2	电源接口	24V 电源接口





▶ 本产品不可以用来驱动感性负载,如果驱动感性负载可能造成产品损坏。



#### 哈尔滨芯明天科技有限公司

总 机: 0451-86268790 / 17051647888 (微信同号) 传 真: 0451-86267847

网 址: www.coremorrow.com 邮 箱: info@coremorrow.com

地 址:黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路 191 号创业孵化产业园 12 栋

#### 售后服务:

邮 箱: info@coremorrow.com

#### 官方微信:

